

Afuera lo Viejo, Use lo Nuevo

Filtros de Combustible Para Motores Cummins

Una nueva generación. Nuestros nuevos filtros de combustible tienen integrado un sensor de agua en combustible, y eso no es todo...

Características, Funciones & Benefios

Medio filtrante Synteq™

- Alta eficiencia y media filtrante robusta para remoción de partículas finas
- Compuesto de celulosa y medio sintético que juntos dan un alto desempeño libre de preocupaciones
- Filtro de larga vida que iguala o excede los requerimientos de su aplicación

Diseño simplificado

- Bote con bordes redondeados que provee mayor resistencia
- Puerto único roscado para la válvula Twist&Drain con sensor integrado de agua en combustible

Nuevo Twist&Drain™ con sensor Agua en Combustible

- Fácil de girar - perfil ancho en la perilla de la válvula de drenado que proporciona un mejor agarre
- Fácil de usar – con sólo 1/2 vuelta se drena el agua, en contraste con las 3 vueltas necesarias de otros equipos
- Diseño de auto ventilación que permite drenar el agua rápido en un solo chorro, en lugar del goteo tradicional (no es necesario abrir un segundo orificio de ventilación)
- Espiga integrada que permite conectar una manguera para drenar el agua a un contenedor



Twist&Drain con sensor integrado de agua en combustible.



Deje en el pasado los viejos separadores de agua en combustible y use los Nuevos Filtros de Combustible Donaldson Twist&Drain con sensor de agua en combustible integrado.

Cruce de referencia por aplicación primaria

P551103 / Motores Cummins ISM

REEMPLAZA

- DonaldsonP551003
- ACTP1027
- Baldwin.....BF1293SPS, BF1378SPS
- Carquest86604
- Cummins3406889, 340688900, 4934949
- FleetguardFS1003, FS19596, FS1065
- Fram.....PS8687
- Luber-finer.....LFF1003, LFF1065
- NAPA.....3604, 3604XE, 3965
- Wix.....33406XE, 33604, 33604XE

P550848 / Cummins QSC, QSL Tier 3

- Baldwin.....BF1385SPS
- Carquest86732
- Cummins3973233, 4931955
- FleetguardFS19732, FS19784
- Luber-finer.....LFF9732
- NAPA.....3732, 3955
- Wix.....33732, 33955

P551122 / Motores Cummins ISC

REEMPLAZA

- DonaldsonP551022
- BaldwinBF1272SPS
- BoschBFE072
- Carquest86422
- Cummins3800394, 3944269, J800394
- FleetguardFS1022
- HastingsFF1108SP
- Luber-finer.....LFF1022
- NAPA3422
- Purolator.....F75984
- Sakura.....FS1022
- Wix.....33422



Donaldson Latinoamérica

www.donaldson-filters.com
www.donaldson.com/es

Contáctenos:

Lada sin costo: 01 800 718 8295
 Desde fuera de México: +52 (449) 910 6150
 Servicio.Clientes@Donaldson.com
 Soporte.Engine@Donaldson.com

Brochure No. F111290 S (4/10)
 © 2009 Donaldson Company, Inc.
 Donaldson se reserva el derecho de cambiar o suspender cualquier modelo, especificación o precio en cualquier momento y sin previa notificación.